

135.10



135.12

GYLDENLÖVESGT.

Nr.		Klasse
	4	B
	9	C
	12	C
	23	C
	25	C
	29	C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Gyldenløves gate nr. 4
Betegnelse:

Eier 1970: Barnas hus.
Takst kr. 55 000 Areal tomt 1797 m². bygninger m²
Bruk:

Oppført 1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: T-post vinduer, delvis i grupper.Omramming med 3/4 runde søyler med base og kapitel.Kraftig overbord med utskåret **felt under.**Horisontalbånd under vinduer i
Interiør: begge etasjer. *

Gårdsplass, Heller. gras,. Velstelt.
Uthus: Bakhus b.s.m. hovedhus. Boder. Bra.

Ombygging:
1898 1/6 Byggeanmeldelse.
1946 Kobbhus oppført.

Tegninger, oppmålinger

* Trapp med smijernsrekkverk og smijernsport. To-fløyet fyllingsdør med overvindu.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	B

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate	Gyldenløves gate	nr. 4
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

140.23 utsnitt



140.16 utsnitt



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Gyldenløves gate **nr.** 9
Betegnelse

Eier 1970 Alstadnes, John
Takst kr. 43 000 **Areal tomt** 444 **m². bygninger** **m²**
Bruk

Oppført 1899 (KJENT) **tidligst** ______ **senest** ______ **omkring** ______ (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk**
Arkitekt

Plantype

Hovedmål **Etasjer** 2

Grunnmur
Vegger
Soø Kirkegata 41
Tak

Kjeller
Under hele huset.

Eksteriør Som Kirkegata 41 med flaggstang på fasade.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Heller. Trang.
Uthus To etg. bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging
1899 12.10. Byggeanmeldelse.
1937 Kobbhus oppført.
1946 " " mot gårdsrom.
1969 WC innredet.
1970 Vaskerom/WC på loft.
1974 Dusj innstalert i bakgård.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate Gyldenløves gate	nr. 9
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

140.17



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate: Gyldenløves gate nr. 12
Betegnelse

Eier 1970: Inge Jenssøn
Takst kr. 75 000 Areal tomt 674 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1899 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak, skifer.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: T-post vinduer med delt overvindu. Flatprof. omr. med overbord på konsoller. Løvsagarbeider under overbord. T-fløyet fyllingsdør med overvindu.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Trang. Ustelt.
Uthus: To etg. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging

1898 30/11 Byggeanmeldelse.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.6.75
Sign J.T.

Gate	Gyldenløves gate	nr. 12
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

138,30



138,29



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate	Gyldenløves gate nr. 23
Betegnelse	
Eier 1970	Erling Holte
Takst kr.	60 000 Areal tomt 672 m². bygninger m²
Bruk	Bolig.
Oppført	1898 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein. Hel.
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.
Kjeller	Under hele huset.
Tak	Valmtak. Skifer. Rennekasse på konsoller.
Eksteriør	T-post vinduer med flat prof.omr. Hor.bånd med løvsag-arbeider.
Interiør	
Gårdsplass,	Sementert, velstelt.
Uthus	To etg. Som forhus. Bebodd. Bra.
Ombygging	1897 15/12 Byggeanmeldelse. 1945 Kobbhus oppført. 1954 Bad/wc innredet.
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	1.6.1975.
Sign	J.T.

II.

Gate	Gyldenløves gate	nr. 23
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

135.32



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Gyldenløves gate nr. 25
Betegnelse

Eier 1970: Ivar Stokkan
Takst kr. 85 000 Areal tomt 701 m² bygninger m²
Bruk: Bolig. Skredderi.

Oppført 1899 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, sprukket.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: 1880 T-post vinduer med flat prof.omramming. Overbord på konsoller. Hor.bånd og brystn.panel.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Heller. Velstelt. To etg. Som forhus. Bebodd,bra.

Ombygging: 1898 Bygget anmeldt.
1945 Kobbhus oppført.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C


Dato 1.6.75
Sign J.T.

Gate Gyldenløves gate	nr. 25
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

135.16



135.17



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Gyldenlöves gate nr. 29
Betegnelse

Eier 1970 Tröndermeieriet A/L
Takst kr. 85.000 Areal tomt 672 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur. Hel.
Vegger Tömmer, liggende faspanel.

Tak Valmtak, skifer, kobbhus.

Kjeller under hele huset.
Kjellerleilighet.

Eksteriør T-post vinduer m. flat prof. omr. og overbord på konsoller.
Hor.bånd i etasjeskiller og under vinduer i 1. etg. Toflöyet
fyllingsdör m. overvindu. Trapp m. smijernsrekkverk.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Meget velstelt.
Uthus To etg. Saltak. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging
1899 19/1 Byggeanm.
1927 Melkeutsalg i kjeller.
1946 Kobbhus oppfört.
1949 Kjölerom innredet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.6.75
Sign J.T.

II.

Gate Gyldenlöves gate **nr.** 29

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

135.33



135.34

